

# Uszczelka kolektora wodnego Locter 161617



**Waga:** 0.10

**Kod produktu:** gqudw6

**Wymiary:** 7.00 x 3.70 x 0.20

**Cena: 12.30 zł**

**Bez podatku: 10.00 zł**

## Link do produktu

Link: [Uszczelka kolektora wodnego Locter 161617](#)

Podstawowe	
Nr. części	161617
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Rodzaj	AM
Stan	nowy
Dodatkowe	
Zastosowania	Koparka gąsienicowa Liebherr R914B HDL, Silnik spalinowy Liebherr D904, Silnik spalinowy Liebherr D904 T 9886556, Silnik

spalinowy Liebherr D906, Silnik spalinowy Liebherr D906 T 9268311, Silnik spalinowy Liebherr D906 TB 9277804, Silnik spalinowy Liebherr D914, Silnik spalinowy Liebherr D914 T 9273034, Silnik spalinowy Liebherr D914 TI 9278538, Silnik spalinowy Liebherr D916, Silnik spalinowy Liebherr D916 T, Silnik spalinowy Liebherr D916 TI 9272686, Silnik spalinowy Liebherr D924, Silnik spa