

Kłapa silnika do koparki Liebherr R944C 10058169



Waga: 0.00

Kod produktu: 1bv48f6

Wymiary: 147.00 x 132.00 x
26.00

Cena: 0.00 zł

Bez podatku: 0.00 zł

Link do produktu

Link: [Kłapa silnika do koparki Liebherr R944C 10058169](#)

Podstawowe	
Nr. części	10058169
Stan	używany