

# Podpora klapy silnika do koparki Liebherr R944C 9927479



**Waga:** 3.50

**Kod produktu:** 1bv88fa

**Wymiary:** 117.00 x 14.00 x 5.00

**Cena:** 0.00 zł

**Bez podatku:** 0.00 zł

## Link do produktu

Link: [Podpora klapy silnika do koparki Liebherr R944C 9927479](#)

Podstawowe	
Nr. części	9927479
Stan	używany
Dodatkowe	
Zastosowania	Kłapa silnika Liebherr R944C 10058169, Koparka gąsienicowa Liebherr R944 C