

# Dysza smarująca tłok Perkins 3861A027



**Waga:** 0.02

**Kod produktu:** 1h3pdva

**Wymiary:** 5.00 x 3.00 x 2.00

**Cena: 0.00 zł**

**Bez podatku: 0.00 zł**

## Link do produktu

Link: [Dysza smarująca tłok Perkins 3861A027](#)

Podstawowe	
Nr. części	3861A027
Stan	używany
Dodatkowe	
Zastosowania	Silnik spalinowy Caterpillar 3054, Silnik spalinowy Caterpillar 3054, Silnik spalinowy Caterpillar 3054T 6FK, Silnik spalinowy Caterpillar 3056, Silnik spalinowy Perkins 1004, Silnik spalinowy Perkins 1004-40T AM, Silnik spalinowy Perkins 1004E-4TW AD, Silnik spalinowy Perkins 1006, Silnik spalinowy Perkins 1006-6T YB