

# Pompa oleju do silnika Perkins 1004 4132F056



**Waga:** 2.61

**Kod produktu:** 1h25gyy

**Wymiary:** 18.00 x 13.00 x  
9.00

**Cena:** 0.00 zł

**Bez podatku:** 0.00 zł

## Link do produktu

Link: [Pompa oleju do silnika Perkins 1004 4132F056](#)

Podstawowe	
Nr. części	4132F056
Stan	używany
Dodatkowe	
Zastosowania	Silnik spalinowy Caterpillar 3054T 6FK, Silnik spalinowy Perkins 1004, Silnik spalinowy Perkins 1004-40T AK